

Varilla de Aporte Bronce con y sin Fundente

Especificaciones

- La Varilla de Bronce desnuda Low Fuming es una soldadura para usos generales que se aplica con oxi-acetileno para soldar acero, aleaciones de cobre, acero inoxidable, hierro colado y algunas aleaciones de níquel.
- Por su tipo de capilaridad el diseño de las juntas puede ser a tope, en T y a traslape. Dependiendo del espesor y tipo de material algunas juntas necesitarán bisel de preparación para poder alojar la soldadura y tener buena penetración.
- La aleación es finalmente controlada y la superficie es limpiada después del trefilado para eliminar cualquier residuo de grasa, además el acabado superficial es pulido brillante.
- Se recomienda usar fundente en polvo a base de bórax (ácido bórico).

No. De Parte	Diámetro	Presentación
LFB332X36	3/32"	Caja de 10 Kgs
LFB18X36	1/8"	Caja de 10 Kgs
LFB532X36	5/32"	Caja de 10 Kgs
LFBFC332X36	3/32"	Caja de 5 Kgs
LFBFC18X36	1/8"	Caja de 5 Kgs

