

Antispatter Especificaciones

- Cubre las superficies metálicas durante la soldadura evitando que las salpicaduras se adhieran en boquillas, puntas de pistolas y piezas soldadas.88

Aplicaciones

- Apunte el activador hacia el área de trabajo y rocíe cubriendo la superficie con una capa delgada de producto.
- Mantenga el activador a unos 20 cm de la superficie.
- Para boquillas y puntas aplique con movimientos rotatorios.
- Evite rociar el producto al interior de arcos eléctricos o a través de flamas abiertas. Evite respirar los vapores.

Composición	Propiedades
Estado Físico	Líquido
Color Pt-Co:	> 500
Densidad a 25°C:	1.294 g/ml
Punto de inflamación	N/A

Precauciones:

- No respire los vapores y utilice en áreas bien ventiladas.
- Dañino o fatal si se ingiere.
- Utilícese solo como se indica.
- El uso inadecuado de este producto puede ser peligroso o fatal.
- No incinere o perfore el envase, ni lo exponga a temperaturas mayores a 50 °C.
- Este producto contiene un químico que en exposiciones prolongadas podría llegar a ser carcinógeno.

